

PRODOTTI LEACH & DILLON

Leach & Dillon Products, 161 Comstock Parkway, Cranston, Rhode Island 02921

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALI

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Nome Prodotto: Cerpress SL Nuclei
Altre denominazioni : Ceramica Pressabile

SEZIONE 2 - COMPONENTI PERICOLOSI

NESSUNA

SEZIONE 3 - DATI FISICI

Punto di ebollizione: N/A	Punto di fusione: 1400°C
Pressione vapore: N/A	Densità vapore: N/A
Peso specifico (H ₂ O=1): 2,4 – 3,4 gr/cm ³	Solubilità in acqua: Insolubile
Apparenza e colore: Nuclei duri di diversi colori.	Odore: Nessun odore

SEZIONE 4 - DATI RELATIVI AL PERICOLO DI INCEDIO ED ESPLOSIONE

Punto d'incendio: N/A
Metodo di estinzione: È possibile usare qualunque metodo.
Procedure speciali per lo spegnimento: Nessuno
Pericoli di incendio ed esplosione inusuali: Nessuno
Limiti fiammabili: N/A

SEZIONE 5 - DATI RELATIVI ALLA REATTIVITÀ

Stabile: Si
Condizioni da evitare: N/A
Polimerizzazioni pericolose: Non si verificano
Incompatibilità: Nessuna
Condizioni da evitare
Decomposizioni pericolose: Nessuna

scheda di sicurezza Cerpress SL Nuclei

SEZIONE 6 - DATI RELATIVI AI PERICOLI PER LA SALUTE

Inalazione: Acuta: N/A

Cronica: N/A

Ingestione: Acuta: N/A

Cronica: N/A

Pelle: Acuta: N/A

Cronica: N/A

Occhi: Acuta: N/A

Cronica: N/A

Cancerogenità: N/D

IARC Monographs: no

Si richiede OSHA: no

Segni e Sintomi di una Esposizione: Nessuna

Stati di Salute Aggravati da una Esposizione: Nessuna

Procedure di emergenza e pronto soccorso: Nessuna

SEZIONE 7 - PRECAUZIONI PER MANEGGIARE ED UTILIZZARE IL PRODOTTO

Procedura da seguire in caso di rovesciamento o perdite: N/A

Dispersione: Secondo le normative vigenti dello Stato

Precauzioni da tenere nello stoccaggio e maneggiamento: Nessuna

Altre precauzioni: Nessuna

SEZIONE 8 - PRECAUZIONI PARTICOLARI

Ventilazione e protezione per le vie respiratorie: Si raccomanda di lavorare in ambienti ventilati

Altre attrezzature protettive: Guanti ed occhiali protettivi.

Precauzioni di igiene e di lavoro: Evitare di ingerire ed inalare. Mantenere l'ambiente di lavoro pulito.

Evitare di mangiare e fumare nell'area di lavoro.

Le informazioni ed i dati provengono da fonti che riteniamo attendibili, ma non possono essere garantite dal fabbricante. L'utilizzatore è responsabile della scelta del materiale per la specifica applicazione.
